

知 某局点S6860设备重启挂住

光模块 软件问题 张猛 2022-02-28 发表

组网及说明

不涉及

#### 问题描述

某局点S6860设备重启后起不来，设备一直报如下日志：

```
Kernel init in sequence 0x2001 function 0xffffffffc07d7ed0 is still starting for in 60 minutes
```

#### 过程分析

6860系列设备以及6900-54HQF-F型号设备，不支持SFP-XG-SX-MM850-D型号模块，设备启动后插入该模块可正常使用，但是重启后概率挂住。

## 解决方法

可将模块拔出后再重启或者升级至R2612P06及以上版本解决。

