

知

S12504R从R5111（V9）版本降F3607（V7）提示ipe is not support不支持

软件升级/降级

宣江明

2022-03-22 发表

问题描述

12504R设备出厂携带的是V9的R5111版本，设备上有两块主控。设备上电后，其中一块主控能正常起来，另外一块主控在反复重启，单板无法识别。现场开始使用ipe升级提示ipe is not support，后续用bootware升级，升级完成后加载时还是不成功。

解决方法

后续操作需要将其中一块主控先拔下来，对单一主控进行bootware升级，升级完成后再插入另外一块主控，对该主控也进行bootware升级。

