

## 知 S6900 路由添加失败告警咨询

等价路由 赵广旭 2022-06-17 发表

### 问题描述

设备巡检出路由添加失败异常，看设备诊断故障时间点并没有相关操作。

May 26 2022 12:03:42:317:LINE:2011-TASK:kfib/1-FUNC:drv\_ipv4\_uc\_shim\_modroute:

Call drv\_ipv4\_uc\_hard\_modroute return 0x4001000b, vrf=2, ip=a8b2088, mask=ffffffc Slot01;

日志存在路由修改失败0异常,日志内容:May 26 2022 12:03:42:317:

LINE:2564-TASK:kfib/1-FUNC:drv\_ipv4\_uc\_mod\_route:Call drv\_ipv4\_uc\_shim\_modroute err! ulRet =

0x4001000b, RouteStatus=40060000 Slot01

#### 解决方法

不是异常，正常路由更新下硬件的时候也可能出现这种打印，路由和下一跳信息是两个进程处理，如果下路由的时候一跳还没更新就会出现这种情况，路由会重新下发的，只要最后路由下发成功业务没有报过障就表明没问题。

