



IOsz大于256K影响性能

性能调优

李胜龙

2022-07-15 发表

组网及说明


Primera

告警信息

客户在两个时间点vv的延时特别高700-900毫秒

问题描述

客户在两个时间点vv的延时特别高700-900毫秒




过程分析

查看性能日志发现IOsz高于600KB

From 2022-07-13 00:00 to 2022-07-14 17:00

MAX IOsz -- for System CF22050_A -- Serial No [REDACTED] 5D



解决方法

3Par可以很好的处理256KB或以下的数据块，如果读写的数据块过大，会严重影响存储前端的性能，导致所有主机访问存储的性能都会受影响。建议与用户核实在问题时间段，在此主机上跑了什么业务，为什么产生了这么大的读数据块。需要在主机端限制读数据块的大小，最好在256KB以下

