



VPLS PW建立正常但业务不通

VPLS

徐箫宇

2022-09-05 发表

组网及说明

CE1-----PE1-----PE2-----CE2

问题描述

现场配置完静态VPLS后两端PE上查看display l2vpn pw verbose查看PW状态均为up，但是CE1与CE2不通，PE1上学不到CE2的MAC，PE2上也学不到CE1的MAC

过程分析

查看配置发现，两台PE的公网口上，均有AC的配置：

```
interface Ten-GigabitEthernet1/0/2
port link-type trunk
undo port trunk permit vlan 1
port trunk permit vlan 10
service-instance 10
encapsulation s-vid 10
xconnect vsi aaa
```

VPLS存在限制，不要在公网口配置AC口，避免影响报文转发

解决方法

删除公网口的AC口配置解决。

