

知 M9K断掉单框的业务接口后仍然还有会话问题分析

会话 孔凡安 2022-10-26 发表

组网及说明

不涉及

告警信息

不涉及

问题描述

M9K断掉单框的业务接口后仍然还有会话问题

过程分析

1框的业务端口处于down的状态, 1框的业务板上依然存在新增的会话:

Chassis	Slot	CPU	Sessions	TCP	UDP	Rate	TCP rate	UDP rate
1	0	1	109618	107555	1039	1788/s	1729/s	17/s
1	1	1	135190	133378	1081	1449/s	1396/s	24/s
1	4	0	0	0	0/s	0/s	0/s	0/s
1	5	0	0	0	0/s	0/s	0/s	0/s
2	0	1	98697	96822	1039	1538/s	1487/s	23/s
2	1	1	134687	132675	1041	1391/s	1337/s	20/s
2	4	0	0	0	0/s	0/s	0/s	0/s
2	5	0	0	0	0/s	0/s	0/s	0/s

解决方法

理解问题，现场不是冗余主备组网，板卡都是全负载的，关闭一框业务口，业务流量负载到一框业务板，所以有会话是正常现象。

