

packet-filter **倪民** 2022-12-29 发表

问题描述

现场在vlan-interface下配置了出方向的包过滤,发现不生效 interface Vlan-interface1 ip address 172.17.1.254 255.255.255.0 packet-filter filter all packet-filter 3001 outbound

过程分析

经测试发现,去往2口的流量中其他VLAN的包过滤都能生效,只有VLAN1的无法过滤

interface GigabitEthernet0/0/2 port link-mode bridge description ESXI-172.17.1.42 port link-type trunk port trunk permit vlan all stp edged-port

解决方法

- 1、经确认,当前S7003X设备存在限制,如果报文从接口发出的时候去掉了vlan tag,那么下发到VLAN接口的ACL就无法匹配了。 现场是在VLAN1上下发的包过滤,报文出口都是trunk口,PVID是1,所以发出去的报文都会去掉TAG,无法过滤。
- 2、规避办法:
- (1) 应用到物理接口
- (2) 不要使用VLAN1, 改成其他VLAN
- (3) 修改trunk口的PVID, 让VLAN1能携带TAG发出