



MSR web页面点击上网行为管理未响应

URL过滤

罗梦恺

2023-02-23 发表

问题描述

Web界面无法开启上网行为管理，点击应用没有反应。

过程分析

- 1、点击上网行为管理后查看：performed an edit-config operation: message ID=, operation result=Failed。
- 2、现场恢复出厂再导入配置，换浏览器清缓存，换电脑均不行。
- 3、网页后台查看无法下发相关配置到路由器的原因是配置冲突。
- 4、下发上网行为管理时需要在object-policy ip Any-Any 策略中下发rule 65534 pass的策略。排查现有配置如下，存在rule 0 pass的配置与rule 65534 pass冲突，导致配置无法下发。删除rule 0即可。
object-policy ip Any-Any

rule 0 pass

```
rule 1 drop source-ip ALL app-group all_17 logging
rule 2 drop source-ip ALL app-group all_108 logging
rule 65533 inspect 8048_url_profile_global disable
```

解决方法

删除rule 0 pass配置。

```
[H3C]object-policy ip Any-Any
```

```
[H3C-object-policy-ip-Any-Any]undo rule 0
```

提示：该rule 0 应该为用户自己手动配置。建议：web和命令行不要混配导致不必要的冲突。

