

知 6520H瘦ap下行口不up

AP管理 zhlliao_l9hSOv 2023-03-15 发表

问题描述

ap出厂poe供电成功, 在瘦ap的情况下, 下联的电口连接电脑后查看 接口不up, 强制双工和速率、替换接口、替换网线(确认网线无问题) 接口依旧不up //出厂版本 verion 7.1.064, ESS 2586P30



后续切换成云 cloud 模式后, 连接电脑的接口 up

解决方法

和产线确认，在瘦ap 情况：为了防止在ap上线前把ap管理地址给拿光了，上线前下行口都不能up，ap上线了就可以了

其次ap 切换到 cloud 云模式则无此问题

