

## portal认证页面定制后会多出“授权码”一行

iMC

汤祺 2023-03-28 发表

### 问题描述

portal认证页面定制普通的短信验证码认证，在定制完成后，预览时，只有手机号及验证码两行，但使用终端进行portal认证页面重定向时，portal认证页面会多出“授权码”一行



The screenshot shows a web form for portal authentication. It contains the following elements from top to bottom: a text input field labeled '手机号' (Mobile Number); a text input field labeled '授权码' (Authorization Code) which is highlighted with a red rectangular border; a button labeled '获取验证码' (Get Verification Code); a text input field labeled '密码' (Password); a button labeled '登录' (Login); and a small blue link labeled '友情链接' (Friendly Links).

**手机连接wifi portal界面**

## 过程分析

- 1、清除终端浏览器缓存，再重新重定向页面测试，看看是否正常
- 2、查看访客策略的“短信开户与认证页面的校验方式”是否配置为“指定授权码方式”

访客密码有效时长	<input type="text"/>	天	?
访客密码生成规则 *	6	位 数字	?
访客在线数量限制缺省值 *	1		
访客在线数量限制最大值 *	1		

快捷开户

短信开户与认证页面的校验方式 *	随机验证码方式	?
访客帐号名生成规则 *	随机验证码方式	?

指定授权码方式

不验证

默认访客服务

服务名	服务后缀	状态	缺省安全策略
未找到符合条件的记录。			

#### 解决方法

1、修改访客策略，将“短信开户与认证页面的校验方式”改为“不验证”或“随机验证码方式”

不验证：不进行验证，输入手机号后可直接点击获取短信验证码

随机验证码方式：终端重定向portal页面会增加图形验证码方式，输入图形验证码内容后方可获取短信验证码

