

知 SecPath M9000-S(V7) 流镜像目的端口看不到流量

流量统计

PengfeiShao 2023-04-17 发表

问题描述

SecPath M9000-S(V7) 流镜像目的端口看不到流量

过程分析

M9K接口下引用QOS策略时需要加enhancement参数

解决方法

M9K接口下引用QOS策略时需要加enhancement参数

- 关于镜像
 - a) 高端安全产品只支持流镜像，不支持端口镜像。
 - b) 镜像源接口和镜像出接口都必须是物理口。
 - c) 接口下引用 QOS 策略时必须加 **enhancement** 参数。
 - d) 流镜像都是在接口板上操作，不对业务板性能有影响。
 - e) 如果把多个接口的流量都镜像到同一个物理口，导致可能把这个物理口接口打满了，会导致反压丢包问题存在，当前无软件规避手段。

```
qos apply policy 1 inbound enhancement
```

