

知 过S75业务可以ping通但无法打开网页

静态路由 尹传圣 2023-06-01 发表

组网及说明

web服务器-A地市MSR36-A地市光纤收发器——光纤——B地市光纤收发器-B地市S75——B地市s5560-终端, S75三层转发

问题描述

终端ping web服务器可以通，但是无法打开网页或者打开网页非常慢

过程分析

s75交换机最新版本，查看无任何告警，使用一台s5560替换75测试网页可以正常打开，后将s5560做傻瓜交换机串在75和光纤收发器之间测试也正常，怀疑光纤收发器对接问题

解决方法

光纤收发器问题，更换另一品牌光纤收发器后测试业务正常

