

知 F1090 8601P07升级license提示失败

特征库 敲敲放通 2023-06-19 发表

问题描述

F1090 8601P07升级license提示失败

web界面提示的错误为 操作失败：没有找到有效的license。

解决方法

早期版本的已知问题，45sp09解决的升级版本：【SSL VPN LICENSE】SSL VPN License安装覆盖后，不能及时生效，需要重启才能生效
建议升级到推荐最新版本。

