

知 RBM+VRRP web界面显示VRRP状态异常

VRRP 李瑞 2023-07-10 发表

组网及说明

现场设备RBM+VRRP, web界面显示VRRP异常

问题描述

现场设备RBM+VRRP，web界面显示VRRP异常，但是命令行看RBM和VRRP均正常

	当前状态	角色
RAGG10	●	Master
AGG20	●	Master

过程分析

查看现场操作日志,发现slot 2之前配置过track interface route-aggregation 1,导致rbm进入二三层混用状态,vrrp状态不受控.后面现场又去掉了track interface,但没有切换过运行状态,所以vrrp状态一直保持不受控状态,导致web页面显示vrrp状态异常.

解决方法

进行一次主备切换就能恢复正常

