

知 WB521X桥接模式下Portal无法获取推送的登录页面

向健民 2013-07-29 发表

WB521X桥接模式下Portal无法获取推送的登录页面

可尝试修改OneDHCPclient测试，需要在<http://CEP IP/debug.asp>页面中将“三地址模式”修改为“OneDHCPclient”模式。原因为PC通过WB521X透传时，报文源MAC会被替换成WB521X的MAC，报文内的协议MAC字段不被替换，某些上端对内外MAC不一致用户不予认证。