東局点WA6520无线下载测速低问题处理经验案例

wlan接入 wlan优化 **刘雅珊** 2023-07-24 发表

问题描述

现场AC型号是WX3510X,现场反馈本地转发场景下,无线上传测速能够达到800-900Mbps,但是下 载测速只有300+Mbps。

讨程分析

1、对于测速,首先要保证终端的协商速率,从终端侧可以看到终端的协商是可以到1.4Gbps的。



2、之后检查AC配置,现场配置的本地转发,AP组视图下有很多频谱分析spectrum-analysis的配置和rrm的配置,都建议删除,只保留最简单的配置即可,且AP视图下开启快转3: option client fast-forwar ding enable level 3,配置后重启AP生效。

spectrum-analysis enable

spectrum-analysis trap channel-quality enable

spectrum-analysis trap device enable

spectrum-analysis calibrate-channel sensitivity high


3、调整配置后再次测试发现还是如此,且检查快转也是生效的:

[H3C-probe]fpl showfwmode(命令无法自动补全, 手动敲完整)

ForwardMode Info

Current ulForwardMode = 1.// (0是软转; 1是快转)

重新梳理现场组网发现:



现场是无线PC连接AP,本地转发,路由器作为iperf的服务器,PC作为client端,进行上传和下载的测速。上传的测速没问题,对POE交换机来说是干兆网口打万兆网口;但是下载的时候是万兆网口打干

兆网口,怀疑此时POE交换机缓存处理有问题。因此,在POE交换机配置burst-mode enable后,进行下载测速,速度能有600-800Mbps,有显著提升。

目前 Comware V7 平台交换机设备,当其(低端交换机出现频率较高)转发数据报文时出现丢包异常,通常可在设备上使能 burst-mode enable 功能,来进行优化。对于该命令的具体功能含义,可通过如下说明进行了解。具体该命令的解释可以参考案例:H3C Comware V7 平台交换机部署 burst-mode e

解决方法令经验案例 知了社区