

知 SR66 提示设备缺少有效的IPS/ACG license

License 罗梦恺 2023-09-06 发表

告警信息

The feature IPS has no available license
The feature UFLT has no available license
The' feature ACG has no available license

问题描述

现场两台设备，设备的位置对称，业务配置相似，但是其中一台设备存在上述的license告警，另一台设备不存在上述告警。

过程分析

上述告警涉及的是DPI模块，该模块进程需要设备上配置相关的命令才会拉起，怀疑告警的设备存在相关配置导致出现告警。对比两台设备发现告警设备存在traffic-policy配置，该配置会触发设备拉起DPI进程，通过logfile确认，该告警的出现确实在设备下发该配置后。

解决方法

该告警属于正常提示日志，可以通过`info-center source ACG/IPS logbuffer/logfile deny`关闭告警

如果这个配置属于误配置，也可以删除这个配置，然后删除mdb文件重启也可以停止告警，具体步骤如下：

- 1、save配置
- 2、删除保存配置文件的mdb文件
- 3、重启设备

