

知 某局点S5130s-ei mac 认证迁移后dhcp获取问题

MAC地址认证 柯辉 2023-10-08 发表

问题描述

现场接口做mac 认证，正常认证上线的终端，现场切换了个端口，从 1/0/30 换到了1/0/38 口，发现获取不到地址了。收集了debug看，1/0/38 也收到了对应mac的报文，但是看表项是没有刷新的

过程分析

认证允许迁移是需要配置，现场未配置

解决方法

配置该命令 `port-security mac-move permit` 命令用来开启允许MAC迁移功能

