

知 MSR系列路由器E1/E1_F互通，物理不能up，有AIS告警；E1/E1_F配置为unframe，是什么原因

王锐 2013-07-30 发表

MSR系列路由器E1/E1_F互通，物理不能up，有AIS告警；E1/E1_F配置为unframe，是什么原因

答：对端发送的空闲码为FF，在非成帧的模式下，全FF刚好就是AIS告警，因此本端会因检测到AIS告警而down。问题的解决方法有两种：1、修改对端的空闲码为7E；2、将本端配置undo detect-ais/undo fe1 detect-ais，这样就不会检测AIS告警