

知 RBM自动同步配置失败，手工同步配置成功

双机热备 孔凡安 2023-10-16 发表

问题描述

RBM自动同步配置失败，手工同步配置成功

解决方法

两台设备时间不一致，导致CFGLOG记录中时间不一致，无法实现自动同步。

手工同步可以成功，因为比较的是两台设备当前配置。

具体说明可以参考：<https://zhiliao.h3c.com/theme/details/216967>

