



无线Portal认证提示AC999如何处理

寻尚岩 2017-12-19 发表

AC无线控制器进行Portal认证时有时提示AC999，表示什么错误？

该错误表示AC没有学习到终端ARP信息，需要在设备配置wlan host check、arp-snooping和dhcp-snooping解决。