



msr升级后 netstream服务器解析不到设备流量

NetStream

罗梦恺

2024-01-10 发表

问题描述

现场设备进行版本升级，从0615的版本升级到6728的版本，升级后第三方平台的流量采集服务器发现采集不到设备流量。

过程分析

- 1、通过设备上查看netstream报文的发包记录，发现相关的netstream报文发送正常
 - 2、在采集服务器上进行抓包也确认报文已经到达服务器上，说明整个功能是正常的。
- 由于整个变更过程中，只动了路由器的版本，怀疑路由器两个版本之间存在netstream特性的变动。通过确认，老版本下我们netstream发包默认用的只rfc7011的模板，新版本下我们缺省改为私有模板

解决方法

升级后需要配置 ip netstream template rfc7011