

## 知 某局点 S10508X-G NTP时间多八个小时

NTP 付军 2024-06-28 发表

### 问题描述

现场反馈S10508X-G核心上配置好了NTP之后，服务器端同步的时间会比正常的时间多8个小时

### 过程分析

让现场反馈核心上查看时间的信息，发现没有配置正确的时区

```
<[redacted]>dis clock  
11:40:53.750 UTC wed 06/12/2024
```

而终端上一般会设置地区或者时区为北京时间东八区，正好比UTC时间多8个小时

### 解决方法

设备上设置时区为北京时间clock timezone beijing add 8

这个时候时间会多8个小时，再修改为正确的北京时间