

知 批量WB R5500 G6 H20 PCI Express AER CE Error

HDM 王美 2024-10-21 发表

问题描述

客户反馈只要跑客户的压测脚本就会出现下面的报错，不跑没事。

15256 Minor Critical Interrupt Critical_INT Asserted From BIOS 2024-10-02 13:28:48 UTC+08:00 Bus Correctable Error---slot 57---PCIe Name:EXP

15257 Info Critical Interrupt Critical_INT Deasserted From BIOS 2024-10-02 13:28:48 UTC+08:00 Bus Correctable Error---slot 57---PCIe Name:EXP

15258 Minor NA NA NA From BMC 2024-10-02 13:28:48 UTC+08:00 PCI Express AER CE Error: Receiver Error, Bus:0xda,Device:0x0,Function:0x0

15259 Minor NA NA NA From BMC 2024-10-02 13:28:48 UTC+08:00 PCI Express AER CE Error: Bad TLP Error, Bus:0xda,Device:0x0,Function:0x0

过程分析

该问题更换switch及GPU均无法解决

解决方法

这个报错是由于跑gpu h2d/d2h触发CE告警，是正常现象，可以通过BIOS来屏蔽，该客户刷新BIOS版本到6.10.45后问题解决