

知 MSR G2路由器和V5设备做VRRP不能形成主备，切换时出现双主的情况

VRRP 高贵贤 2013-10-24 发表

V7平台默认的VRRP是V3版本的，而V5默认的是V2版本VRRP。
需要通过在V7设备的接口下配置vrrp version 2命令，保证协议版本匹配。