

知 交换机S6800堆叠部署在管理网通的情况下是否会出现VCFC上物理网元INACTIVE现象?

VSR 陈楷铎 2018-03-15 发表

当交换机S6800堆叠部署在管理网通的情况下，如果版本为R2432P05之前版本，如果此时和控制器的管理流量从堆叠备框进入则可能会出现网元INACTIVE现象，由于堆叠环境，如果有较多的协议报文经过软件通道上主框处理，由于软件通道拥塞丢包，导致和控制器建立openflow连接的保活报文也拥塞丢包，从而使控制器和交换机OPENFLOW连接建立失败，网元显示为INACTIVE，需要升级至R2432P05版本解决。