

知 使用E208i阵列卡的HPE Gen10服务器，在阵列配置工具（SSA）中无法看到controller setting选项

秦宇 2018-03-30 发表

Q:使用E208i阵列卡的HPE Gen10服务器，在阵列配置工具（SSA）中无法看到controller setting选项，固件已更新至最新版本1.34。

A:未配置阵列情况下，此选项在SSA中不可见，创建阵列之后即可。