

知 6800-H3是否支持读取风扇的电子序列号

风扇 林洪宇 2018-05-20 发表

问题描述

6800-H3不支持读取风扇的电子序列号

解决方法

为了增加风扇密度，解决散热问题，新一代盒式设备都是使用的小风扇框设计，小风扇框由于体积限制，没有办法增加小PCB板，所以不支持电子序列号读取。新一代盒式6800-H3、6860、6890、6850以及9850都会使用新一代新风扇框，所以都不支持读取电子序列号。