

H3C S5800\_5820X系列交换机R1110P01版本发布

一 使用范围及配套说明:

H3C S5800\_5820X系列交换机R1110P01版本正式发布, 发布范围为国内和海外市场。版本配套关系请参考如下版本配套表:

产品系列	S5800_5820X系列交换机
型号	H3C S5800-60C-PWR/ H3C S5800-32C-PWR/ H3C S5800-56C-PWR H3C S5800-32C/ H3C S5800-56C/ H3C S5800-32F H3C S5820X-28C / H3C S5820X-28S
内存需求	512M
FLASH需求	512M
BOOTROM版本号	205及以上版本
目标文件名称	S5800_5820X-CMW520-R1110P06.bin
iMC版本号	iMC PLAT 5.0-E0101 + L01 iMC UAM 5.0-E0101 iMC EAD 5.0-E0101 iMC NTA 5.0-E0101 iMC QoS 5.0-E0101 iMC UBA 5.0-E0101
iNode版本号	iNode PC 5.0-E0101
备注	

二 增减特性说明:

1 新增特性:

无

2 删除特性:

无

3 修改特性:

无

三 相比前一版本解决的问题说明:

1. LSD58338

首次发现版本: S5800\_5820X-CMW520-R1110P05

问题产生的条件: 在S5800-32F设备上插满光模块后加入堆叠组。

问题现象: 设备反复重启, 无法加入堆叠。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套发布的《H3C S5800\_5820X-CMW520-R1110P06 版本说明书》。