

知

[2011-05-27]H3C S3100-SI&E126&S2126-EI系列交换机R2214P04版本发布

彭天付 2011-06-23 发表

H3C S3100-SI&E126&S2126-EI系列交换机R2214P04版本发布

一 使用范围及配套说明：

H3C H3C S3100-SI&E126&S2126-EI系列交换机R2214P04版本正式发布，发布范围为国内和海外市场。版本配套关系请参考如下版本配套表：

产品系列	H3C S3100SI_E126_2126EI系列
型号	S3100-26T-SI /S3100-16T-SI /S3100-8T-SI S3100-26C-SI /S3100-16C-SI /S3100-8C-SI S3100-26TP-SI /S3100-16TP-SI /S3100-8TP-SI E126/S2126-EI/ S3100-52TP-SI
内存需求	最小64M
FLASH需求	最小8M
BOOTROM版本号	Bootrom 612
目标文件名称	S31SI_E-CMW310-R2214P04.bin
iMC版本号	iMC PLAT 5.0-E0101+L02 iMC UAM 5.0-E0101
iNode版本号	iNode PC 5.0-E0101
WEB版本号	H3C-http3.3.1-0002
备注	

二 增减特性说明：

1 新增特性：

无

2 删除特性：

无

3 修改特性：

无

三 相比前一版本解决的问题说明：

1. LSOD10406

首次发现版本：CMW310-R2214P03

问题产生的条件：

配置端口A的Dot1x port-method为macbased，端口B的Dot1x port-method为portbased，用户在端口A上认证成功后，迁移到端口B，认证成功。

问题现象：

在原端口A上添加的认证MAC没有删除。

2. LSOD10405

首次发现版本：CMW310-R2214P03

问题产生的条件：

端口A配置igmp-snooping group-policy, deny组播组225.X.X.X，端口A收到用户点播的组地址为225.X.X.X的IGMP加入报文。

问题现象：

用户可以收到组225.X.X.X的数据流，正确结果应该是用户收不到组225.X.X.X的数据流。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG，请参看配套发布的《H3C S3100SI_E126_2126EI-CMW310-R2214P04版本说明书》。