

**H3C SecPathT1000-IMW110-R1221P02版本发布**

**一、使用范围及配套说明:**

H3C SecPathT1000-IMW110-R1221P02版本正式发布, 使用范围为国内市场。

**表1: 版本配套表**

产品系列	H3C SecPathT
型号	SecPathT1000
升级后Bootware	1.06
目标文件名称	SecPathT1000-IMW110-R1221P02.bin
CPLD	3.0
SecCenter配套版本	SecCenter IPSM V2.10-E0027P10
iMC	iMC PLAT 3.20-R2606+P13+L15
备注	无

**二、增减特性说明:**

**表2: 特性变更说明**

版本号	项目	描述
SecBladeIPS-IMW110-R1221P02	硬件特性更新	新增特性: 无 增加单板: 无 删除特性: 无
	软件特性更新	新增特性: 无 删除特性: 无 修改特性: 无

**三、相比前一版本解决的问题说明:**

**1. 问题ID——IWD15823**

问题产生条件: 设备NM堆栈重启

现象: 没有正确记录堆栈信息。

**四、版本使用限制及注意事项:**

1、从B1209版本开始, 用户必须在Web上手工执行配置保存, 具体菜单为

“系统管理” > “配置维护” > “配置保存”。请在配置时关注, 确保及时保存配置。

2、为了提高设备自身的安全性, 从B1208版本开始, Web访问默认只能使用HTTPS方式进行; 默认情况下管理口m-gigabit0/0/0打开, 缺省IP地址为192.168.1.1/24; 两个管理口不能同时使用。

**五、版本存在问题与规避措施:**

问题1:

问题描述: 反复对设备进行重启有可能引起设备不能发送报文。

规避措施: 避免短时间内对设备反复做重启操作。

**六、升级时注意事项:**

请务必参照《H3C SecPathT1000-IMW110-R1221P02版本使用指导书.doc》中的版本升级指导进行升级。

如要完整的了解该版本累计解决的问题, 请参看配套的《H3C SecPathT1000-IMW110-R1221P02版本说明书.doc》。