

H3C S3600&E328_E352系列交换机R1702P28版本发布

一 使用范围及配套说明:

H3C S 3600&E328_E352系列交换机R1702P28版本正式发布, 发布范围为国内和海外市场。版本配套关系请参考如下版本配套表:

产品系列	H3C S3600EI
型号	H3C S3600-28P-EI H3C S3600-52P-EI H3C S3600-28P-PWR-EI H3C S3600-52P-PWR-EI H3C S3600-28F-EI
内存需求	最小64M
FLASH需求	最小16M
BOOTROM版本号	V606
目标文件名称	S3600EI-CMW310-R1702P28-S168.bin
iMC版本号	iMC PLAT 5.0 SP1-E0101 + P05 iMC UAM 5.0 SP1-E0101 + P03 iMC EAD 5.0 SP1-E0101 + P03
iNode版本号	iNode PC 5.0-E0103
WEB版本号	Version 3.1.9-0016
备注	

产品系列	H3C S3600SI/E328/E352
型号	H3C S3600-28P-SI H3C S3600-52P-SI H3C S3600-28TP-SI H3C S3600-28P-PWR-SI H3C S3600-52P-PWR-SI H3C E328 H3C E352
内存需求	最小64M
FLASH需求	最小8M
BOOTROM版本号	V606
目标文件名称	S36SI_E-CMW310-R1702P28-S168.bin
iMC版本号	iMC PLAT 5.0 SP1-E0101 + P05 iMC UAM 5.0 SP1-E0101 + P03 iMC EAD 5.0 SP1-E0101 + P03
iNode版本号	iNode PC 5.0-E0103
WEB版本号	Version 3.1.9-0016
备注	

二 增减特性说明:

1 新增特性:

无

2 删除特性:

无

3 修改特性:

无

三 相比前一版本解决的问题说明:

1. ZDD04119/ZDD04171

首次发现版本: CMW310-R1702P26

问题产生的条件: 运行LLDP协议的设备(例如IP Phone)接入交换机, 交换机接收邻居的LLDP报文并建立对应的LLDP邻居表项, 并且其Chassis ID为网络地址类型。

问题现象: 交换机显示LLDP邻居信息时, 输出信息对应的Chassis ID部分为乱码。

2. LSOD10419

首次发现版本: CMW310-R1702P02

问题产生的条件: 将ESFP模块插入设备的光口, 多次执行'display transceiver diagnosis interface' 命令查看模块的诊断信息。

问题现象: 温度、电压等数值有时显示为0。

3. LSOD10418/LSOD10425

首次发现版本: CMW310-R1702P09

问题产生的条件: 设备的端口配置为10M半双工, 和某些设备对接。

问题现象: 通信速率慢。

4. LSO4D10428

首次发现版本: CMW310-R1702P25

问题产生的条件: 设备堆叠, 带配置启动, 配置中包含stp或dot1x等。

问题现象: 启动后概率性出现堆叠失败, 某些unit的串口可能会打印"ERROR: Assertion failed"的信息。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套发布的《H3C S3600EI-CMW310-R1702P28 版本说明书》和《H3C S3600SI_E328_E352-CMW310-R1702P28 版本说明书》。