

H3C S3600&E328_E352系列交换机R1702P37版本发布

一 使用范围及配套说明:

H3C S 3600&E328_E352系列交换机R1702P37版本正式发布, 发布范围为国内和海外市场。版本配套关系请参考如下版本配套表:

产品系列	H3C S3600EI
型号	H3C S3600-28P-EI H3C S3600-52P-EI H3C S3600-28P-PWR-EI H3C S3600-52P-PWR-EI H3C S3600-28F-EI
内存需求	最小64M
FLASH需求	最小16M
BOOTROM版本号	V606
目标文件名称	S3600EI-CMW310-R1702P37-S168.bin
iMC版本号	iMC PLAT 5.1 (E0202P05) iMC UAM 5.1 (E0301P03) iMC EAD 5.1 (E0301P03) iMC TAM 5.1 (E0301)
iNode版本号	iNode PC 5.1 (E0304)
WEB版本号	Version 3.1.9-0016
备注	

产品系列	H3C S3600SI/E328/E352
型号	H3C S3600-28P-SI H3C S3600-52P-SI H3C S3600-28TP-SI H3C S3600-28P-PWR-SI H3C S3600-52P-PWR-SI H3C E328 H3C E352
内存需求	最小64M
FLASH需求	最小8M
BOOTROM版本号	V606
目标文件名称	S36SI_E-CMW310-R1702P37-S168.bin
iMC版本号	iMC PLAT 5.1 (E0202P05) iMC UAM 5.1 (E0301P03) iMC EAD 5.1 (E0301P03) iMC TAM 5.1 (E0301)
iNode版本号	iNode PC 5.1 (E0304)
WEB版本号	Version 3.1.9-0016
备注	

二 增减特性说明:

1 新增特性:

无

2 删除特性:

无

3 修改特性:

无

三 相比前一版本解决的问题说明:

1. LSOD010544

首次发现版本: CMW310-R1702P36

问题产生的条件: 配置了Console和SSH登录用户的AAA认证。先从Console口登录, 再从Console口退出。后续再用SSH登录。

问题现象: AUX和VTY任务互相死锁。设备无响应, 用户无法继续操作。

2. LSOD010543

首次发现版本: CMW310-R1702P36

问题产生的条件: 设备做DHCP server, 同一个客户端既通过MAC地址又通过client ID做标识多次申请IP地址, 并通过网管walk DHCP server的ip-in-use表项。

问题现象: 设备持续CPU高。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套发布的《H3C S3600EI-CM W310-R1702P37 版本说明书》和《H3C S3600SI_E328_E352-CMW310-R1702P37

