

知 H3C CR16000路由器CMW710-R6135版本发布公告

孟维佳 2012-07-30 发表

一、使用范围及配套说明：

H3C CR16000路由器CMW7100-R6135版本对外正式发布，不受限使用。

产品系列	CR16000系列核心路由器	
型号	CR16008/CR16018	
内存需求	主控板4GB； 业务处理板、接口板和OAA增值业务单板1GB； 网板128MB；	
FLASH/CF卡需求	128MB Flash/1GB CF卡	
Bootware版本号	CR-MRP-I主CPU 1.18（通过display version查看，参见注②）	
	CR-MRP-I OAM CPU 1.12（通过display version查看，参见注③）	
	CR-MRP-I时钟扣板 106（通过display version查看，参见注④）	
	CR-SPE-3020-E/ CR-SPE-3020-E-I/ CR-SPC-PUP4L-E-I / CR-SPC-XP4L-E-I/CR-SPC-XP8LEF/ CR-SPC-XP8LEF -I/CR-SPC-XP4LEF/ CR-SPC-XP4LEF -I/CR-SPC-GP48LEF/CR-SPC-GT48LEF/ CR-IM-FW1A/ CR-IM-NAM1A/CR-IM-LB1A板CPU 1.12（通过display version查看，参见注⑤）	
	CR-SF18C/CR-SF08C板CPU 1.11（通过display version查看，参见注⑥）	
	MBUS扣板 114（通过display version查看，参见注⑦）	
	电源监控板 107（通过display power-supply verbose查看，参见注⑧）	
	风扇控制板 106/107/108（通过display fan verbose查看，参见注⑨）	
目标文件名称	CR16000-CMW710-R6135.bin（62,427,896字节）	
iMC版本号	iMC MVM 5.1 SP1 (E0201P01) iMC NTA 5.1 (E0201) iMC PLAT 5.1 SP1(E0202P05) iMC QoSM 5.1 (E0201) iMC UAM 5.1 (E0301) iMC UBA 5.1 (E0201)	
iNode版本号	iNode PC 5.1 (E0301)	
备注	无	

二、增减特性说明：

无

三、相比前一版本解决的问题说明：

解决了以下缺陷：

1. HSD104148

首次发现版本：CR16000-CMW710- R6128

问题现象：重定向到本框OAA流程中增加了是否带有VLAN的判断，如果带有VLAN则返回错误，而重定向到对框OAA流程中没有判断是否带有VLAN；修改为本框和跨框都不支持带VLAN下发。

问题产生的条件：R-SPE-3020-E/3020-E-I/CR-SPC-XP4L-E-I/CR-SPC-PUP4L-E-I配置重定向到OAA板。

2. HSD104624

首次发现版本：CR16000-CMW710- R6128

问题现象：读不出电子标签，影响display transceiver manuinfo interface命令行对部分非定制但是有电子标签的XFP模块的显示，在老版本上显示不出电子标签，只能看到序列号，修改后显示正常。

问题产生的条件：使用finisar部分XFP光模块，非定制模块。

3. HSD105687

首次发现版本：CR16000-CMW710- R6128

问题现象：部分配置（包括ipv6 acl enable、IRF Chassis ID等）丢失，并导致堆叠无法建立。

问题产生的条件：主控板启动过程中进入Bootware菜单。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG，请参看配套发布的《H3C_CR16000-CMW710- R6128版本说明书》

如有问题，请联系杭州华三通信技术有限公司服务热线：4008100504/8008100504