

H3C S5120-SI&E500系列交换机R1512P06版本发布

一 使用范围及配套说明:

H3C S5120-SI&E500系列交换机R1512P06版本正式发布, 发布范围为国内和海外市场。版本配套关系请参考如下版本配套表:

产品系列	H3C S5120-SI; E500
型号	S5120-20P-SI, S5120-28P-SI, S5120-52P-SI, E528, E552
内存需求	128M
FLASH需求	128M
BOOTROM版本号	158
目标文件名称	S5120SI_E-CMW520-R1512P06.bin
iMC版本号	iMC EAD 5.1 SP1 (E0301P03) iMC PLAT 5.1 SP1 (E0202P05) iMC QoS 5.1 (E0201) iMC TAM 5.1 (E0301) iMC UAM 5.1 SP1 (E0301P03)
iNode版本号	iNode PC 5.1 (E0304)
备注	无

二 增减特性说明:

1 新增特性:

无

2 删除特性:

无

3 修改特性:

无

三 相比前一版本解决的问题说明:

1. LSD072008

问题现象: 设备收到ARP响应报文后, 此报文又从接收端口发送出去。

问题产生的条件:

- 1、设备任一VLAN开启了arp detection功能;
- 2、ARP响应报文通过ARP detection安全检查;
- 3、ARP响应报文的源MAC地址的出端口为接收此ARP报文的源端口。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套发布的《H3C S5120SI_E-CMW520-R1512P06版本说明书》。