

H3C S5120-HI系列交换机R5101P07版本发布

一 使用范围及配套说明:

H3C S5120-HI系列交换机R5101P07版本正式发布, 发布范围为国内和海外市场。版本配套关系请参考如下版本配套表:

产品系列	S5120-HI系列交换机
型号	H3C S5120-52SC-HI / H3C S5120-28SC-HI H3C S5120-34C-HI/ H3C S5120-58C-HI
内存需求	H3C S5120-52SC-HI / H3C S5120-28SC-HI : 512MB H3C S5120-34C-HI/ H3C S5120-58C-HI : 1024MB
FLASH需求	H3C S5120-52SC-HI / H3C S5120-28SC-HI : 128MB H3C S5120-34C-HI/ H3C S5120-58C-HI : 512MB
BOOTROM版本号	H3C S5120-52SC-HI / H3C S5120-28SC-HI : 11d以上版本 H3C S5120-34C-HI/ H3C S5120-58C-HI : 11d以上版本
目标文件名称	S5120HI-CMW520-R5101P07.bin
iMC版本号	iMC PLAT 5.1 SP1 (E0202P05) iMC UAM 5.1 SP1 (E0301P03) iMC EAD 5.1 SP1 (E0101P03) iMC NTA 5.1 (E0201) iMC QoS 5.1 (E0201) iMC TAM 5.1 (E0301)
iNode版本号	iNode PC 5.1 (E0304)

二 增减特性说明:

1 新增特性:

无

2 删除特性:

无

3 修改特性:

无

三 相比前一版本解决的问题说明:

1. LSD072845

? 问题现象: 设备小概率出现无异常重启。

? 问题产生条件: 设备连续大量通过PCIE访问MAC芯片 (例如端口UP/DOWN、M AC地址同步、ACL表项下发、端口配置改变等操作)。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套发布的《H3C S5120HI-CM W520-R5101 P07版本说明书》。