

H3C S5500-HI系列交换机R5101P05版本发布

一 使用范围及配套说明:

H3C S5500-HI系列交换机R5101P05版本正式发布, 发布范围为国内和海外市场。版本配套关系请参考如下版本配套表:

产品系列	S5500HI系列交换机
型号	H3C S5500-34C-HI/ H3C S5500-58C-HI
内存需求	1024MB
FLASH需求	512MB
BOOTROM版本号	116以上版本
目标文件名称	S5500HI-CMW520-R5101P05.bin
iMC版本号	iMC EAD 5.1 (E0301) iMC NTA 5.1 (E0201) iMC PLAT 5.1 (E0202) iMC QoS 5.1 (E0201) iMC TAM 5.1 (E0301) iMC UAM 5.1 (E0301)
iNode版本号	iNode PC 5.1 (E0301)

二 增减特性说明:

1 新增特性:

无

2 删除特性:

无

3 修改特性:

无

三 相比前一版本解决的问题说明:

1. LSD073254

? 问题现象: 产品硬件表项(如三层转发表项)内存空间极小概率出现奇偶校验错, 可能造成部分报文转发失效、或系统重启等问题。

? 问题产生条件: 无。

2. LSD073080

? 问题现象: 通过SNMP获取HH3C-USER-MIB中的hh3cUserInfoTable中的hh3cUserPassword节点, 会返回用户的密码。

? 问题产生条件: 使用SNMP协议获取hh3cUserPassword节点。

3. TCD02914

? 问题现象: IRF系统中, Master设备故障时, 新的Master不能与BIMs进行报文交互, 新的IRF系统无法通过BIMs管理。

? 问题产生条件: BIMs和IRF配合使用, Master设备故障。

4. LSD65556

? 问题现象: 基于端口设置arp速率限制, 端口下面取消arp速率限制之后不能恢复默认速率。

? 问题产生条件: 基于端口设置arp速率限制, 然后取消。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套发布的《H3C S5500HI-CMW520-R5101P05版本说明书》。