

H3C S3600V2系列交换机R2108P08版本发布  
公告

一、使用范围及配套说明：

H3C S3600V2系列交换机R2108P08版本正式发布，发布范围为国内和海外市场。版本配套关系请参考如下版本配套表：

|            |                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 产品系列       | S3600V2系列交换机                                                                                                                                                                                                                                 |
| 型号         | H3C S3600V2-28TP-EI / H3C S3600V2-52TP-EI / H3C S3600V2-28F-EI<br>H3C S3600V2-28TP-SI / H3C S3600V2-52TP-SI<br>H3C S3600V2-28TP-PWR-EI / H3C S3600V2-52TP-PWR-EI<br>H3C S3600V2-28TP-PWR-SI / H3C S3600V2-52TP-PWR-SI<br>H3C E328B/H3C E352B |
| 内存需求       | 256M                                                                                                                                                                                                                                         |
| FLASH需求    | 128M                                                                                                                                                                                                                                         |
| BOOTROM版本号 | 125及以上版本<br>(该版本号可在命令行任何视图下用display version命令查看，见注②)                                                                                                                                                                                         |
| 目标文件名称     | S3600V2_E-CMW520-R2108P08.bin                                                                                                                                                                                                                |
| iMC版本号     | iMC PLAT 7.0 (E0102)<br>iMC EIA 7.0 (E0102)<br>iMC EAD 7.0 (E0102)<br>iMC QoS 7.0 (E0102)<br>iMC BIMS 7.0 (E0101)<br>iMC SHM 7.0 (E0101)<br>iMC NTA 7.0 (E0101)                                                                              |
| iNode版本号   | iNode PC 7.0 (E0102)                                                                                                                                                                                                                         |
| 备注         | 无                                                                                                                                                                                                                                            |

二、增减特性说明：

1 新增特性：

变更特性 - 支持多备份HWTACACS服务器配置

2 删除特性：

无

3 修改特性：

无

详细信息请参见随版本发布的文档《H3C S3600V2\_E-CMW520-R2108P08 版本特性及命令行变更说明》

三、相比前一版本解决的问题说明：

SSRT-H3C20130603

问题描述：设备对非法SNMP报文的处理存在问题，会使设备发生异常。

触发条件：设备接收到带有超大ContextName字段的SNMP报文。

TB201309060056

问题现象：设备打印内存重复释放信息。

问题产生条件：配置OSPF建立邻居，通过SNMP Agent使用getbulk操作方式连续获取4个及以上OSPF的ospfLsdbAdvertisement节点。

201308290108

问题现象：特定情况下获取两个MIB节点时，第一个节点返回值为NULL。

问题产生条件：使用SNMP Agent (V3) 同时获取两个MIB节点，且第二个节点为ifTableLastChange或者ifStackLastChange。

201305210418

问题现象：OSPF无法计算出多个特定网段的路由

问题产生条件：OSPF组网中存在某一段地址被分隔开的情况，比如192.168.1.1/24和192.168.1.2/24在网络中不同的位置出现。

201308300169

问题现象：采用ACS服务器作为Radius服务器，SSH用户的优先级无法正确下发。

问题产生条件：通过远程Radius方案进行SSH认证。

201308060203

问题现象：无法读取MIB节点hh3cSysImageName。

问题产生条件：配置MIB读取相关配置。

201307310278

问题现象：Web登录后，显示System Information页面，“System Resource State”标签的Temperature选项下显示有乱码。

问题产生条件：用IE10浏览器登录设备的Web界面。

201308010339

问题现象：单机情况下，最优默认路由无变化，而log中却频繁打印"The default route has been changed or deleted, protocol is OSPF"

问题产生条件：路由有变化，非最优默认路由被删除

ZDD06392

问题现象：通过Codenomicon异常测试软件对设备进行snmpv2、snmpv3、ssh、dhcp、ospf协议测试套混合攻击，设备重启（异常任务为AGENT）

问题产生条件：snmpv3报文长度大于Agent所能接受的最大消息包大小globPDUSize(默认为1500),且其中的contextName字段超长(接近globPDUSize)

LSD075609

问题现象：静态路由失效，此时track状态仍然为positive

问题产生条件：配置Track模块和静态路由间建立联动，堆叠中master设备断电。

LSD075443

问题现象：设备重启

问题产生条件：配置两个源IP地址相同，目的IP地址不同的Voice类型的NQA测试组，设备运行一段时间。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG，请参看配套发布的《H3C S3600V2\_E-CMW520-R2108P08 版本说明书》。