

H3C S12500X-CMW710-R1003版本发布公告

一、使用范围及配套说明:

H3C S12500X-CMW710-R1003作为H3C S12500-X系列交换机的正式版本发布, 提供S12500-X系列交换机产品开局和升级使用, 可以替代之前发布的R系列版本。H3C S12500-X系列交换机是基于COMWARE V7操作系统的新一代多业务路由交换机, 包括S12510-X和S12516-X共两种型号。

该版本的详细软件特性, 请参考《H3C S12500-X系列交换机 配置指导(R1003)》。

该版本的使用范围是所有S12500-X交换机局点。

版本配套表:

产品系列	S12500-X 系列路由器
型号	S12510-X S12516-X
内存	主控板8G、业务单板4G、网板2G
FLASH	1G
BOOTROM版本号	主控板: 1.19 业务板/网板: 1.08 (该版本号可在命令行任何视图下用display version命令查看, 见注②)
目标文件名称	S12500X-CMW710-R1003.ipe
iMC版本号	iMC NTA 5.2 (E0401P03) iMC PLAT 5.2 (E0401P05) iMC TAM 5.2 (E0401) iMC UAM 5.2 (E0402P05) iMC UBA 5.2 (E0401P03)
iNode version	iNode PC 5.2 (E0408)
备注	无

二、增减特性说明:

新增硬件:

无

新增软件特性:

无

三、相比前一版本解决的问题说明:

1.201309120428

问题现象: 协议中断, 堆叠分裂

问题产生条件: 向设备打入BFD攻击报文

2.201309170130

问题现象: 概率出现堆叠分裂

问题产生条件: 向设备打入COS优先级大于3的报文

3.201309120392

问题现象: 其他端口协议中断

问题产生条件: 端口拥塞出现反压

4.201309120341

问题现象: 设备出现异常

问题产生条件: 多个控制台或者telnet执行显示业务板启动信息命令

5.201309040259

问题现象: 40GE口概率出现错包

问题产生条件: 使用300米光模块

6.201309140085

问题现象: 重启信息未记录

问题产生条件: 主控板重启

详细特性变更与使用限制说明, 请参见《H3C S12500X-CMW710-R1003 版本说明书》。

