

H3C S3100V2&E126B系列交换机R5203P04版本发布
公告

一、使用范围及配套说明：

H3C S3100V2&E126B系列交换机R5203P04版本正式发布，发布范围为国内和海外市场。版本配套关系请参考如下版本配套表：

产品系列	H3C S3100V2及E126B
型号	S3100V2-8TP-SI S3100V2-16TP-SI S3100V2-26TP-SI S3100V2-8TP-EI S3100V2-16TP-EI S3100V2-26TP-EI S3100V2-8TP-PWR-EI S3100V2-16TP-PWR-EI S3100V2-26TP-PWR-EI E126B
内存	128M
FLASH	16M
BOOTROM版本号	V118 (该版本号可在命令行任何视图下用display version命令查看，见注②)
目标文件名称	S3100V2_E-CMW520-R5203P04.bin
iMC版本号	iMC BIMS 7.0 (E0101) iMC PLAT 7.0 (E0102) iMC EAD 7.0 (E0102) iMC EIA 7.0 (E0102) iMC QoSM 7.0 (E0102) iMC SHM 7.0 (E0101) iMC NTA 7.0 (E0101)
iNode版本号	iNode PC 7.0 (E0102)
备注	无

二、增减特性说明：

1 新增特性：

无

2 删除特性：

无

3 修改特性：

无

三、相比前一版本解决的问题说明：

201307310278

问题现象：Web登录后，显示System Information页面，“System Resource State”标签的Temperature选项下显示有乱码。

问题产生条件：用IE10浏览器登录设备的Web界面。

201308060203

问题现象：无法读取MIB节点hh3cSysImageName。

问题产生条件：配置MIB读取相关配置。

201308260234

问题现象：环回检测不可用。

问题产生条件：全局和端口下同时使能环回监测“loopback-detection”和STP

201308290108

问题现象：特定情况下获取两个MIB节点时，第一个节点返回值为NULL。

问题产生条件：使用SNMP Agent（V3）同时获取两个MIB节点，且第二个节点为ifTableLastChange或者ifStackLastChange。

201308300169

问题现象：采用ACS服务器作为Radius服务器，SSH用户的优先级无法正确下发。

问题产生条件：通过远程Radius方案进行SSH认证。

LSD075443

问题现象：设备重启。

问题产生条件：配置两个源IP地址相同，目的IP地址不同的Voice类型的NQA测试组，

设备运行一段时间。

LSD075647

问题现象：处于shutdown的端口up。

问题产生条件：在shutdown的端口下配置双工速率。

ZDD06350

问题现象：设备对非法SNMP报文的处理存在问题，会使设备发生异常。

问题产生条件：设备接收到变量OID超长的SNMP报文。

ZDD06378

问题现象：设备对携带特殊控制字符的SSH报文的处理存在问题，会使设备发生异常。

问题产生条件：设备接收到包含大量0x07字符的SSH报文。

ZDD06391

问题现象：设备对非法SNMP报文的处理存在问题，会使设备发生异常。

问题产生条件：设备接收到带有超大ContextName字段的SNMP报文。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG，请参看配套发布的《H3C S3100V2_E-CMW520-R5203P04 版本说明书》。