

### H3C S5028 V100R007版本发布公告

#### 一、使用范围及配套说明：

H3C S5028交换机V100R007版本正式发布，使用范围为国内市场。

版本配套关系请参考如下版本配套表：

产品系列	SMB系列交换机
型号	H3C S5028
BOOTROM版本号	100及以上版本
目标文件名称	S5028V100R007.bin
iMC版本号	iMC PLAT 7.0 (E0102H04)
备注	无

#### 二、增减特性说明：

无

#### 三、存在问题与规避措施：

##### 1. 问题ID-SHD06629

首次发现版本：S5028V100R001

问题描述：配置VLAN模式基于端口VLAN时，当监控端口和镜像端口不在同一VLAN时，无法镜像端口的出端口方向报文。

规避措施：做镜像时将镜像端口和监控端口划分到同一个VLAN内。

#### 四、解决问题列表

##### 1. 问题ID—201401060280

首次发现版本：S5028V100R006

问题现象：S5028设备概率性出现光口无法Link UP。

问题产生的条件：S5028用光口与其他设备对接，重启S5028设备后，将光口配置成千兆全双工。

##### 2. 问题ID—201301290082

首次发现版本：S5028V100R006

问题现象：Web网管无法登陆。

问题产生的条件：S5028设备不下电连续运行超过70周后。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG，请参看配套发布的《H3C S5028V100R007 版本说明书》。

如有问题，请联系华三通信技术有限公司服务热线：4008100504。