

知 [2014-02-25]H3C ER3100&ER3200 V201R016, ER3260&ER5100&ER5200 V201R012版本发布

吕扬然 2014-02-25 发表

H3C ER3100&ER3200 V201R016, ER3260&ER5100&ER5200 V201R012版本发布公告

一、使用范围及配套说明:

H3C ER3100&ER3200 V201R016, ER3260&ER5100&ER5200 V201R012版本正式发布, 使用范围为国内市场。

版本配套关系请参考如下:

表1: 版本配套表

产品系列	H3C
型号	ER3100, ER3200, ER3260, ER5100, ER5200
目标文件名称	ER3100V201R016.bin ER3200V201R016.bin ER3260V201R012.bin ER5100V201R012.bin ER5200V201R012.bin
iMC版本号	iMC PLAT 7.0 E0102
备注	无

二、增减特性说明:

新增特性:

- 1、合入URL过滤优化特性
- 2、合入DHCP跨网段分配地址特性
- 3、增加异常流量攻击阈值配置
- 4、增加VPN长连模式

删除特性: 无

修改特性: 无。

三、存在问题与规避措施:

无

四、相比前一版本解决的问题说明:

1. 问题ID- 201312050446

首次发现版本: ER3100&ER3200 V201R015, ER3260&ER5100&ER5200 V201R011

问题产生条件: 客户端发送的DHCP DISCOVERY报文不完整。

问题现象: 某些客户端无法在设备下通过DHCP获取地址。

2. 问题ID- 201303270300

首次发现版本: ER3100&ER3200 V201R015, ER3260&ER5100&ER5200 V201R011

问题产生条件: 设备学习满规格动态ARP, 导入静态ARP表项。

问题现象: 动态ARP表项不显示, 静态ARP表项部分不生效。

五、版本使用限制及注意事项

Web登陆用户名和密码均为admin。

如要完整的了解该版本累计解决的问题, 请参看配套的《H3C ER3100&ER3200 V201R016, ER3260&ER5100&ER5200 V201R012版本说明书》。

如有问题, 请联系杭州华三通信技术有限公司服务热线: 4008100504/8008100504