

**H3C S5800_5820X系列交换机R1808P21版本发布
公告**

一、使用范围及配套说明:

H3C S5800_5820X系列交换机R1808P21版本正式发布, 发布范围为国内和海外市场。版本配套关系请参考如下版本配套表:

| | |
|------------|--|
| 产品系列 | S5800/S5820X系列交换机 |
| 型号 | H3C S5800-60C-PWR/ H3C S5800-32C-PWR/ H3C S5800-56C-PWR H3C S5800-32C/ H3C S5800-56C/ H3C S5800-32F H3C S5820X-28C / H3C S5820X-28S H3C S5820X-26S/H3C S5800-54S |
| 内存 | 512M/1GB |
| FLASH | 512M |
| BOOTROM版本号 | 220及以上版本 |
| 目标文件名称 | S5800_5820X-CMW520-R1808P21.bin |
| iMC版本号 | iMC PLAT 7.0 (E0201) iMC EAD 7.0(E0201) iMC NTA 7.0 (E0201) iMC QoS 7.0 (E0102P02) iMC UBA 7.0 (E0201) iMC BIMS 7.0 (E0201) iMC SHM 7.0 (E0201) iMC MVM 7.0 (E0201) iMC EIA7.0 (E0201) |
| iNode版本号 | iNode PC 7.0 (E0201) |
| OAA版本号 | Fiber Channel卡 (LSW1FC4P0) : 9.0.6.15.0 IPS/AV卡 (LSWM1IPS10) : Ess 2113P03 防火墙卡 (LSWM1FW10) : F3171P17 AC高性能卡 (LSWM1WCM20) : R3308P11 AC卡 (LSWM1WCM10) : R2308P11 |
| 备注 | H3C S5820X-28C / H3C S5820X-28S不支持 iMC UBA 组件 |

二、增减特性说明:

1 新增特性:

1. 配置IPv6扩展报文丢弃功能

2 删除特性:

无

3 修改特性:

无

三、相比前一版本解决的问题说明:

1. 201401090295

问题现象: 执行ISSU升级后, 聚合组成员端口丢失。

问题产生条件: 堆叠环境中, 配置跨设备聚合。

2. 201402130358

问题现象: 通过display qos queue-statistics命令显示的端口队列统计信息中被丢弃报文个数的统计结果错误。

问题产生条件: 端口因拥塞而丢包。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套发布的《H3C_S5800_5820X-CMW520-R1808P21_版本说明书》。