

H3C MSR2600_3600_5600系列路由器CMW710-R0007P16版本发布公告

一、使用范围及配套说明:

H3C MSR2600_3600_5600系列路由器CMW710-R0007P16版本是正式发布版本，发布范围不受限，其前一个版本是R0007P12。

表1 MSR2600_MSR3600_MSR5600-CMW710-R0007P16版本配套表

产品系列	MSR2600_3600_5600 路由器
型号	MSR 26-30 MSR 36-10_MSR 36-20_MSR 36-40_MSR 36-60 MSR 56-60_MSR 56-80
BOOTROM版本号	MSR 26-30: 120及以上版本 MSR 36-10_MSR 36-20_MSR 36-40_MSR 36-60: 141及以上版本 MSR 56-60_MSR 56-80 : MPU-100: 141及以上版本 SPU-100/200: 120及以上版本 (该版本号可在命令行任何视图下用display version命令查看)
目标文件名称	型号: MSR 26-30 文件名称: MSR26-CMW710-R0007P16.IPE MD5校验和: 3231f258024624eb49071ccf577133d4 型号: MSR 36-10_MSR 36-20_MSR 36-40_MSR 36-60 文件名称: MSR36-CMW710-R0007P16.IPE MD5校验和: ad4018b26310051fa5ad5c7ddf65bad9 型号: MSR 56-60_MSR 56-80 文件名称: MSR56-CMW710-R0007P16.IPE MD5校验和: 2745d58d3302afc55072135140961e79
iMC版本号	iMC EIA 7.0 (E0201) iMC IVM 7.0 (E0201) iMC NTA 7.0 (E0201) iMC PLAT 7.0 (E0201) iMC QoS 7.0 (E0102P02)
iNode 版本号	iNode PC 7.0 (E0202)
单板版本号	单板名称: SIC-3G-HSPA 配套单板软件版本号: 280及以后版本 配套硬件CPLD或FPGA版本号: 200及以后版本 单板名称: SIC-3G-CDMA 配套单板软件版本号: 280及以后版本 配套硬件CPLD或FPGA版本号: 200及以后版本 单板名称: SIC-3G-TD 配套单板软件版本号: 280及以后版本 配套硬件CPLD或FPGA版本号: 200及以后版本

二、增减特性说明:

表2 特性变更

版本号	项目	描述
CMW710-R0007P16	软件特性更新	有关本版本及历史版本的软件特性及命令行的变更信息说明，请参见随版本发布的文档《H3C MSR2600_MSR3600_MSR5600-CMW710-R0007P16 版本说明书(软件特性变更说明)》。
	硬件特性更新	无

三、相比前一版本解决的问题说明:

1. 201402080278

问题现象: 路由器上POSA APP最多只能设置32个。
问题产生条件: 无。

2. 201402140140

问题现象: 路由器的CPU占用率持续100%。
问题产生条件: 用户telnet到路由器上，再从路由器 telnet到其他设备，然后直接关闭telnet连接。

3. 201402070254

问题现象: 路由器发给PBX的ISDN 响应消息中未携带强制选择标记，导致路由器无法与PBX建立ISDN 连接。
问题产生条件: 路由器的ISDN接口设置为网络侧，并且使能了强制通道选择功能。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG，请参看配套发布的《H3C_MSR2600_MSR3600_MSR5600-CMW710-R0007P16_版本说明书》