

H3C LA3608E系列路由器CMW520-R0008版本发布公告

一、使用范围及配套说明:

H3C LA3608E系列路由器CMW520-R0008版本是正式发布版本, 发布范围不受限, 其前一个版本是E0007。

表1 LA3608E-CMW520-R0008版本配套表

产品系列	LA3608E 路由器
型号	LA3608E系列: LA3608E-GM_ LA3608E-GU
BOOTROM版本号	LA3608E系列: 102及以上版本 (该版本号可在命令行任何视图下用display version命令查看)
目标文件名称	型号: LA3608E系列 文件名称: LA3608E-CMW520-R0008.BIN MD5校验和: d6d2b917fc0c74462cbcd78157103f78
配套 AC主机软件	WX5004-CMW520-R2507P22及以上版本 WX6103-CMW520-R2507P22及以上版本 WX5500E-CMW520-R2607P22及以上版本
iMC版本号	iMC WSM 7.0 (E0102)
TTYD版本号	4.27

二、增减特性说明:

表2 特性变更

版本号	项目	描述
CMW520-R0008	软件特性更新	有关本版本及历史版本的软件特性及命令行的变更信息说明, 请参见随版本发布的文档《H3C LA3608E-CMW520-R0008 版本说明书(软件特性变更说明)》。
	硬件特性更新	无

三、相比前一版本解决的问题说明:

1. 201403240156

l 问题现象: DM11-6 模块更新高通基线版本后, 拨号不成功。

l 问题产生条件: 升级DM11-6为Modem Firmware Version = DM11-6-M9615A-CETWTBZM-6.0.15016-4.5。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套发布的《H3C LA3608E-CMW520-R0008 版本说明书》