

H3C ER3260&ER5100&ER5200 V201R013版本发布公告

一、使用范围及配套说明:

H3C ER3260&ER5100&ER5200 V201R013版本正式发布, 使用范围为国内市场。

版本配套关系请参考如下:

表1: 版本配套表

产品系列	ER系列路由器
型号	ER3260, ER5100, ER5200
目标文件名称	ER3260V201R013.bin ER5100V201R013.bin ER5200V201R013.bin
iMC版本号	iMC PLAT 7.0 (E0202L02)
备注	无

二、增减特性说明:

无

三、存在问题与规避措施:

无

四、相比前一版本解决的问题说明:

1. 问题ID- 201403030022

首次发现版本: ER3260&ER5100&ER5200 V201R012

问题产生条件: 配置信任主机, 配置TRAP相关信息, 用Mib Browsers对所有节点进行Walk操作, 在执行过程当中启用或者禁用TRAP功能。

问题现象: 进行SNMP有关操作, 会概率性出现设备的页面无法打开。

2. 问题ID- 201404090221

首次发现版本: ER3260&ER5100&ER5200 V201R012

问题产生条件: 设置IKE对等体协商模式为野蛮模式、ID类型为NAME类型。

问题现象: 设备与支持IPSec VPN的设备进行IPSec对接时, 概率性出现无法建立IPSec VPN隧道。

3. 问题ID- 201405200100

首次发现版本: ER3260&ER5100&ER5200 V201R012

问题产生条件: 设置IPSec安全策略的生命周期大于对端设备的生命周期。

问题现象: 设备与支持发送Lifetime通知报文的设备进行IPSec对接时, 无法建立IPSec VPN隧道。

五、版本使用限制及注意事项

Web登陆用户名和密码均为admin。

如要完整的了解该版本累计解决的问题, 请参看配套的《H3C ER3260&ER5100&ER5200 V201R013版本说明书》。

如有问题, 请联系杭州华三通信技术有限公司服务热线: 4008100504/8008100504