

**关于部分设备/版本配套部分光模块使用时查询光模块电子标签失败的公告**

**【产品型号】**

涉及主机:

S12500、S9500E、SR8800、CR16000、SR88-X、SR88-X-S、CR16000-F、SR8800-F、S10500、S12500-X、S7500E/S7600、S75X/S76X、S5830、SR66/SR66-X、S5800V2、S5120-SI、E500、S5120-LI、S5120-EI-D、S5120S-EI、S5120-WiNet、S5130-EI、S5130-EI-D、E500-X

涉及光模块:

H3C编码	HP编码	产品描述
0231A453	0231A0TH	光模块-SFP-GE-单模模块-CWDM-(1470nm,70km,LC)
0231A454	0231A0TJ	光模块-SFP-GE-单模模块-CWDM-(1490nm,70km,LC)
0231A455	0231A0TK	光模块-SFP-GE-单模模块-CWDM-(1510nm,70km,LC)
0231A456	0231A0TL	光模块-SFP-GE-单模模块-CWDM-(1530nm,70km,LC)
0231A449	0231A0TD	光模块-SFP-GE-单模模块-CWDM-(1550nm,70km,LC)
0231A450	0231A0TE	光模块-SFP-GE-单模模块-CWDM-(1570nm,70km,LC)
0231A451	0231A0TF	光模块-SFP-GE-单模模块-CWDM-(1590nm,70km,LC)
0231A452	0231A0TG	光模块-SFP-GE-单模模块-CWDM-(1610nm,70km,LC)
0231A40B	0231A0VJ	622M SFP光模块-(1310nm,15km,LC)
0231A40D	0231A0VK	622M SFP光模块-(1310nm,40km,LC)
0231A40C	0231A0VL	622M SFP光模块-(1550nm,80km,LC)
0231A03X	0231A0VM	光模块-SFP-2.5G-单模模块-(1310nm,2km,LC)
0231A03Y	0231A0VN	光模块-SFP-2.5G-单模模块-(1310nm,15km,LC)
0231A04A	0231A0VP	光模块-SFP-2.5G-单模模块-(1310nm,40km,LC)
0231A04B	0231A0VQ	光模块-SFP-2.5G-单模模块-(1550nm,80km,LC)
0231A84D	无	SFP千兆模块-(1490nm(Transmit)/1310nm(Receive),20km,SC/PC)
0231A0J7	无	SFP千兆模块-(1490nm(发)/1310nm(收),20km,RSSI,SC/PC)

**【涉及版本】**

产品型号	涉及问题版本
S12500	Comware V5系列R1828P03 (含) 之前所有版本 Comware V7系列R7328P01 (含) 之前所有版本
S9500E	R1828P03 (含) 之前所有版本
SR8800	R3625 (含) 之前所有版本 V3R7系列R3725P01 (含) 之前所有版本
CR16000	R6223 (含) 之前所有版本 V7R1B01系列B7139 (含) 之前所有版本 V7R1B02系列B7129 (含) 之前所有版本
SR88-X/CR16K-F SR88-X-S/ SR88-F	B7139 (含) 之前所有版本
S12500-X	R1005P05 (含) 之前所有版本 F1108 E1030系列所有版本
S12500-F	R1005P05 (含) 之前所有版本 F1108
HP12900	R1005P05 (含) 之前所有版本
S10500	Comware V5 R系列R1201P01 (含) 之前所有版本 Comware V5 F系列F1207L02 (含) 之前所有版本 Comware V7 E2130系列所有版本 Comware V7 R2111P03 (含) 之前所有版本

S7500E/S7600	R系列R6701P01 (含) 之前所有版本
	F系列F6707L02 (含) 之前所有版本
S7500E-X/S7600-X	R系列R6901P01 (含) 之前所有版本
	F系列F6907 (含) 之前所有版本
S5830	R系列R1118P08 (含) 之前所有版本
	F系列F1123 (含) 之前所有版本
S5820V2_5830V2	R2311 (含) 之前所有版本
S5120-SI E500 S5120-LI S5120-EI-D S5120S-EI S5120-WiNet	R1513P83 (含) 之前所有版本
S5130-EI S5130-EI-D E500-X	E3105P02 (含) 之前所有版本
SR66/SR66-X	Comware V5 R3303P09 (含) 之前所有版本

#### 【问题描述】

当使用命令display transceiver manuinfo查看光模块的电子标签时，显示模块不支持此功能，如下所示：

Error: The transceiver does not support this function.

同时，使用命令display transceiver interface查询光模块的主要参数时，其中Vendor Name一项显示为“WTD”。

当使用涉及问题的主机版本配套上述光模块编码的WTD厂家的光模块使用时，问题必现。除了无法查看光模块电子标签之外，光模块可以照常使用，对实际业务无影响。

#### 【原因分析】

主机在适配光模块时未注意到WTD厂家的相关模块在标识方面同其他厂家存在差异。主机软件按照一般方式处理，导致相关信息解析不正确。

#### 【规避措施 / 解决方案】

该问题为主机软件问题，需要升级版本解决。解决问题的版本信息见下表。

对于还未发布的版本，具体的版本号以及发布日期可能会临时变动，请关注版本发布公告或咨询产品线二线。

产品型号	解决问题版本	预计发布日期
S12500	Comware V5 R1828P04	2014年7月30日
	Comware V7 R7328P02	
S9500E	R1828P04	2014年7月30日
SR8800	R3626	已发布
	V3R7系列R3725P02	2014年7月30日
CR16000	R6225	已发布
	V7R1B01系列R7115P02	2014年7月30日
	V7R1B02系列B7129P01	2014年7月30日
SR88-X/CR16K-F SR88-X-S/ SR88-F	B7139P01	2014年7月30日
S12500-X	R1005P07	2014年7月30日
	R1109	2014年6月30日
	R1031	2014年8月30日
S12500-F	R1005P07	2014年7月30日
	R1109	2014年6月30日
HP12900	R1005P07	2014年7月30日
S10500	Comware V5 R1203	已发布
	Comware V5 F1209	已发布
	Comware V7 R2131	2014年8月30日
	Comware V7 R2111P04	2014年7月30日
S7500E/S7600	R系列R6703	已发布
	F系列F6709	已发布
S7500E-X/S7600-X	R系列R6903	已发布
	F系列F6909L16	已发布
S5830	R系列R1118P09	2014年7月30日
	F系列F1124	
S5820V2_5830V2	R2311P01	2014年7月30日
S5120-SI E500 S5120-LI S5120-EI-D S5120S-EI S5120-WiNet	R1513P88	2014年8月30日

S5130-EI S5130-EI-D E500-X	R3106	2014年7月30日
SR66/SR66-X	Comware V5 R3303P10	2014年7月30日