

iMC SDNM 7.0 (E0201H02)的版本发布

一 适用范围及配套说明

iMC SDNM 7.0 (E0201H02)版本正式发布，使用范围为国内和海外市场。

1、历史版本号

历史版本号如表1所示：

表1 历史版本号

版本号	发布日期	备注
iMC SDNM 7.0 (E0201H02)	2014-07-23	无。
iMC SDNM 7.0 (E0201H01)	2014-05-12	无。

2、版本配套表

本补丁包含iMC SDNM 7.0 (E0201H01)解决的问题，可以在iMC SDNM 7.0 (E0201)或iMC SDNM 7.0 (E0201H01)版本上使用。

3、版本使用限制

无。

二 增减特性说明

新增特性：

无。

修改特性：

无。

删除特性：

无。

三 相对前一版本解决的问题

201405080114

[一般]问题现象：所有流表会被删除重下。

问题产生条件：equal方式下连接两个controller，重启其中一个controller。

201405130443

[严重]问题现象：在SDN业务拓扑上查看OF实例时，不能获取成员VLAN等参数信息，修改OF实例操作也会因为提示VLAN不存在而操作失败。

问题产生条件：IMC没有配置当前设备的Sysoid。

201405130443

[严重]问题现象：IMC告警堆积引起重复下发流表，导致5120设备上的VM始终无法上线，现象持续3个多小时只至重启IMC软件来恢复VM上线。

问题产生条件：多次重启网关125X设备，55EI持续上报大量告警。

201405140469

[一般]问题现象：设备上的网络口相对应的流表出现残留，可能是125X上残留也可能是在5120HI上残留。

问题产生条件：125X设备与5120HI通过聚合链路连接，聚合链路中唯一UP的成员口退出聚合链路。

201405150737

[严重]问题现象：55HI上添加删除255个VM，meter表项残留。

问题产生条件：短时间发起大量的VM删除操作。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG，请参看配套的《iMC SDNM 7.0 (E0201H02)版本说明书》。