

H3C S5024P-EI交换机V100R004版本发布公告

一、使用范围及配套说明：

版本号：S5024P-EIV100R004

版本配套关系请参考如下版本配套表：

产品系列	S5024P-EI交换机
型号	H3C S5024P-EI
BOOTROM版本号	100及以上版本
目标文件名称	S5024P-EIV100R004.bin
iMC版本号	iMC PLAT 7.0 (E0202L02)

二、版本使用限制及注意事项

无

三、增减特性说明：

无

四、MIB变更说明

无

五、解决问题列表：

S5024P-EIV100R004版本解决问题列表

1、问题ID—201405040087

首次发现版本：S5024P-EIV100R003

问题现象：概率出现主机无法通过Telnet远程登录S5024P-EI设备。

问题产生的条件：S5024P-EI收到针对TCP 23端口的特定报文攻击。

2、问题ID—201312060324

首次发现版本：S5024P-EIV100R003

问题现象：设备异常自动重启。

问题产生的条件：S5024P-EI收到HTTP的特定报文攻击。

S5024P-EIV100R003版本解决问题列表

1、问题ID—201401090103

首次发现版本：S5024P-EIV100R002

问题现象：使用Combo口电口时，光口对应的指示灯也会亮。

问题产生的条件：Combo口的电口Link UP。

S5024P-EIV100R002版本解决问题列表

1、问题ID—201301290083

首次发现版本：S5024P-EIV100R001

问题现象：WEB网管无法登陆。

问题产生的条件：设备不下电连续运行超过70周。

2、问题ID—201312040075

首次发现版本：S5024P-EIV100R001

问题现象：设备被攻击后自动重启。

问题产生的条件：S5024P-EI收到针对TCP 80端口的特定报文攻击。

3、问题ID—201206190025

首次发现版本：S5024P-EIV100R001

问题现象：对接设备端口的MSTP状态不稳定。

问题产生的条件：S5024P-EI上关闭STP功能，对接的设备开启MSTP功能。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG，请参看配套发布的《H3C S5024P-EIV100R004版本说明书》。