

**H3C MSR2600\_3600\_5600系列路由器CMW710-R0106P08版本发布公告**

**一、使用范围及配套说明：**

H3C MSR2600\_3600\_5600系列路由器CMW710-R0106P08版本是正式发布版本，发布范围不受限，其前一个版本是R0106P04。

表1 MSR2600\_MSR3600\_MSR5600-CMW710-R0106P08版本配套表

产品系列	MSR2600_3600_5600 路由器
型号	MSR 26-30 MSR 36-10_MSR 36-20_MSR 36-40_MSR 36-60_MSR 3600-28_MSR 3600-51 MSR 56-60_MSR 56-80
BOOTROM版本号	MSR 26-30: 143及以上版本 MSR 3600-28_MSR 3600-51: 143及以上版本 MSR 36-10_MSR 36-20_MSR 36-40_MSR 36-60: 142及以上版本 MSR 56-60_MSR 56-80 : MPU-100: 142及以上版本 SPU-100/200: 140及以上版本 (该版本号可在命令行任何视图下用display version命令查看)
目标文件名称	型号: MSR 26-30 文件名称: MSR26-CMW710-R0106P08.IPE MD5校验和: 7831690fc5596d04dcaa483e94f92fdc  型号: MSR 36-10_MSR 36-20_MSR 36-40_MSR 36-60 文件名称: MSR36-CMW710-R0106P08.IPE MD5校验和: b3ca138307fc9ca6f363b97e01edc2e2  型号: MSR 3600-28_MSR 3600-51 文件名称: MSR3600-CMW710-R0106P08.IPE MD5校验和: e9af83062da72a6568ceda8623672dd7  型号: MSR 56-60_MSR 56-80 文件名称: MSR56-CMW710-R0106P08.IPE MD5校验和: 5e74bfec3aef492bfc4e2cf10dfb16a0
iMC版本号	iMC BIMS 7.0 (E0201P02) iMC EIA 7.0 (E0203) iMC IVM 7.0 (E0201P01) iMC MVM 7.0 (E0201P02) iMC NTA 7.0 (E0201P02) iMC PLAT 7.0 (E0202H06) iMC QoS 7.0 (E0201H01) iMC SHM 7.0 (E0202L01) iMC UBA 7.0 (E0201P02)
iNode 版本号	iNode PC 7.0 (E0203)
单板版本号	单板名称: SIC-3G-HSPA 配套单板软件版本号: 280及以后版本 配套硬件CPLD或FPGA版本号: 200及以后版本  单板名称: SIC-3G-CDMA 配套单板软件版本号: 280及以后版本 配套硬件CPLD或FPGA版本号: 200及以后版本  单板名称: SIC-3G-TD 配套单板软件版本号: 280及以后版本 配套硬件CPLD或FPGA版本号: 200及以后版本

**二、增减特性说明：**

表2 特性变更

版本号	项目	描述
CMW710-R0106P08	软件特性更新	有关本版本及历史版本的软件特性及命令行的变更信息说明，请参见随版本发布的文档《H3C MSR2600_MSR3600_MSR5600-CMW710-R0106P08 版本说明书(软件特性变更说明)》。
	硬件特性更新	无

**三、相比前一版本解决的问题说明：**

**1. 201408120295**

问题现象: PBX在发送了setup消息后，没有及时给路由器发送information消息和收号结束指示，导致路由器主动拆掉ISDN连接，语音呼叫不通。

问题产生条件: 路由器的VE1接口连接PBX，PBX下联的话机作为主叫向路由器发起VOIP语音呼叫。

**2. 201407220152**

问题现象: 路由器内存泄露。

问题产生条件: 在路由器上执行undo eth-channel命令。

**3. 201407230356**

| 问题现象：路由器上IPSec SA消失，OSPFv3邻居无法建立。

| 问题产生条件：MSR56路由器上OSPFv3配置IPSec保护建立邻居，MSR56上执行主备倒换。

#### **4. 201408070448**

| 问题现象：某些情况下会出现路由器内存大量泄露，导致路由器无法正常使用。

| 问题产生条件：路由器上配置CBQ，并且转发IPv6的报文。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG，请参看配套发布的

《H3C\_MSR2600\_MSR3600\_MSR5600-CMW710-R0106P08\_版本说明书》